

3.9. Santo Domingo de Silos

3.9.1. Iglesia Monástica de San Sebastián 127

3.9.2. Monasterio de Santo Domingo de Silos 130



3.9.1. Iglesia Monástica de San Sebastián

- ✉ Dirección: C. Santo Domingo, 1
09610 Santo Domingo de Silos
- ☎ Teléfono: 947 39 00 49
- @ E-mail: abadia@abadiadesilos.es
- 🌐 Web: www.abadiadesilos.es/iglesia-abacial



Más información sobre accesibilidad:

<https://equalitasvitae.com/turismo-accesible/iglesia-monastica-de-san-sebastian/>



Información general del recurso

Templo construido en la segunda mitad del siglo XVIII adosado al monasterio de Santo Domingo de Silos.

Obra de estilo barroco tardío de gusto academicista de transición al neoclasicismo. El aspecto actual es fruto de la reforma de mediados del siglo XX.

Juan Pablo II le concedió en el año 2000 el rango de basílica.



Accesibilidad física

Aparcamiento

- ➔ Aparcamiento reservado para PMR.

Acceso/entrada

- ➔ Puerta abatible hacia el exterior con hueco libre de paso de 97 cm.
- ➔ Rampa de acceso en el interior con un 17% de pendiente, puede ser necesaria la ayuda de un acompañante.
- ➔ Hall con 250 cm de diámetro de giro.
- ➔ Puerta de acceso al interior de la iglesia con hueco de 83 cm libre de paso.

Movilidad

- ➔ A la entrada hay una pila con altura superior de 80 cm.
- ➔ Seguidamente, 3 escalones, solventados con una rampa de bajada con 87 cm de ancho.
 - Cuenta con barandilla a ambos lados.
 - Cuenta con una pendiente del 10 %.
- ➔ Diámetro de giro en superior a 150 cm.
- ➔ Anchura de pasillos mínima de 100 cm.


Accesibilidad auditiva

- ➔ Junto a la entrada del templo hay un cartel identificativo con código QR que enlaza con una signoguía.

Galería de imágenes




Cartel junto a la entrada de la iglesia.



Rampa en itinerario interior.



Interior de iglesia.



Pasillo lateral de la iglesia.

3.9.2. Monasterio de Santo Domingo de Silos

 **Dirección:** . Santo Domingo, 1
09610 Santo Domingo de Silos

 **Teléfono:** 947 39 00 49

 **E-mail:** abadia@abadiadesilos.es

 **Web:** www.abadiadesilos.es



Más información sobre accesibilidad:

<https://equalitasvitae.com/turismo-accesible/monasterio-de-santo-domingo-de-silos/>

Información general del recurso

La primera referencia escrita sobre el monasterio es de un documento del año 954.

Tras los estragos de Almanzor, el abad Domingo Manso restaura el monasterio en el siglo XI.

El monasterio moderno se va formando a partir del 1512 cuando se adhiere a la congregación Benedictina de Valladolid.

A partir de noviembre de 1835 se interrumpe la vida monástica durante 45 años por el decreto de exclaustación de Mendizábal.

A partir del 18 de diciembre de 1880 gracias a unos monjes benedictinos franceses se restaura la vida monacal hasta el día de hoy.

El claustro románico es y ha sido el centro de la vida de la comunidad monástica. Alrededor de él giran el resto de los espacios como la botica, el museo o la biblioteca.

Accesibilidad física

Aparcamiento

- ➔ Existe una plaza de aparcamiento reservada para PMR junto a la puerta de entrada.
- ➔ Cuenta con señalización horizontal.

Acceso/entrada

- ➔ Acceso a cota cero.
- ➔ Puerta con hueco libre de paso de 88 cm.
- ➔ Seguidamente otra puerta acristalada automática con hueco libre de paso superior a 80 cm.

Movilidad

- ➔ Recorrido circular.

Claustro

- ➔ Acceso al claustro a cota cero.
- ➔ Puerta abatible hacia el interior con hueco libre de paso mínimo de 80 cm.
- ➔ Suelo empedrado.
- ➔ Anchura del claustro superior a 200 cm.
- ➔ Diámetro de giro superior a 150 cm.

Botica

- ➔ Acceso a través de rampa de bajada con un 13% de desnivel.
- ➔ Puerta con anchura de 105 cm libres de paso.

Museo

- ➔ Acceso a través de rampa de 13% de desnivel.
- ➔ Puerta con hueco libre de paso de 92 cm.
- ➔ Los expositores están colocados a 95 cm de altura.

Baño

El centro no tiene un baño accesible, pero sí que se han realizado algunas acciones de accesibilidad. Cuenta con las siguientes características:

- ➔ Puerta corredera con hueco libre de paso de 73 cm y resalte de 2 cm.
- ➔ Inodoro colocado a 50 cm de altura.
- ➔ Barras de apoyo a ambos lados, abatible en el lado izquierdo y fijo en el contrario.

- ➔ No hay espacio de acercamiento lateral al inodoro, limitado por la disposición del lavabo.
- ➔ Lavabo sin pie.
- ➔ Grifo mono mando largo.
- ➔ Espejo reclinado
- ➔ Papelera tipo push.
- ➔ Luz de sensor.


Accesibilidad auditiva

- ➔ Durante la visita existen carteles con código QR que enlaza con signoguía.

Accesibilidad visual

- ➔ Durante la visita existen carteles con código QR que enlaza con audioguía.


Galería de imágenes



Plaza reservada para PMR



Acceso al claustro.



Claustro.



Acceso a sala capitular.



Código QR, Ciprés plantado en 1882.



Interior de museo.



Interior de botica.



Aseo adaptado.